

Reglas de seguridad

Acuerdo de conducta

- Use el espacio y los equipos de manera segura y deje el espacio y los equipos en condiciones limpias y de trabajo.
- Trabaje y compórtese de una manera que protejas tu propia seguridad y la seguridad de los demás.
- Pida ayuda cuando no esté seguro de cómo usar algún equipo.
- La cortadora laser es de uso exclusivo del personal del CAP.

Preparación

- La seguridad es su máxima prioridad cuando utiliza el laboratorio. Si no está seguro de qué hacer, pregunte.
- Tenga en cuenta la ubicación de los elementos de protección, extintores y salida de emergencia.
- Nunca use una herramienta a menos que haya recibido capacitación para usarla de manera segura.
- No trabaje cuando esté cansado o apurado.
- No cause distracción, engañe ni asuste a nadie mientras cualquiera esté usando una herramienta.
- Piense en todo el trabajo antes de comenzar. Prepare planos o dibujos con todas las dimensiones y especificaciones. El personal del CAP estará encantado de ayudarlo si no sabes cómo avanzar en tu proyecto.

Uso de elementos de protección y vestimenta adecuada

- No se permite entrar al laboratorio usando ropa holgada, pantalones cortos, faldas o zapatos abiertos.
- Antes de ingresar al laboratorio retírese cualquier bisutería que cuelgue (candongas, cadenas, pulseras). Estos elementos se pueden enredar en la maquinaria en movimiento o giratoria.
- Atar el cabello largo.
- Use los elementos de protección adecuados. Use guantes cuando manipule objetos calientes u objetos afilados.
- Use protección ocular cuando opere cualquier máquina que desprenda viruta, chisma o aserrín.
- El uso de bata es obligatorio para el operar cualquier equipo.

Uso correcto de las herramientas y máquinas

- Use las herramientas solo para los procesos y materiales que fueron diseñadas.
- Nunca use una herramienta que este dañada. Informe de cualquier herramienta o maquinaria descompuesta a al personal del CAP de inmediato.
- No saque las herramientas del laboratorio.
- Nunca se aleje de una herramienta que todavía está encendida.
- Nunca manipule o interrumpa las características de seguridad de una herramienta o máquina. Opere las maquinarias de acuerdo con los procedimientos recomendados y con las guardas de seguridad en su lugar.

Limpiar

- Dejar el área limpia y ordenada.
- Limpie y devuelva todas las herramientas a su lugar.
- Apague y des-energice las máquinas mientras limpia.
- Nunca use un trapo cerca de maquinaria en movimiento.
- Use un gancho o una herramienta especial para eliminar las virutas del área de trabajo. Nunca uses tus manos.
- Mantenga los dedos alejados del punto de operación de las máquinas utilizando herramientas o dispositivos especiales, como pinzas de presión, prensas, alicates, etc.
- Mantenga el piso alrededor de la maquinaria limpio, seco y libre de riesgos de tropiezos.
- Limpie los derrames de inmediato y coloque una silla o un cono sobre ellos si están lo suficientemente húmedos como para hacer que alguien se resbale.